


PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE

Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

ADDRESS: TALLINNA tn. 2

Ehitamise aeg:

ÜLDHINNANG PEAAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone on kasutusel äripinnana. Maja algne maht ja avade paiknemine üldjoontes säilinud.

	MÄRKUSED	FOTOD
PÕHIHOONE OTSTARVE: kaubanduslik otstarve		
HOONE LÜHIKIRJELDUS: originaalmahus riskülikukujulise põhiplaaniga, piki Tallinna tänavat kulgev, madalal paekivist soklil asetsev hoone. Materjalid: puidust, profileeritud voodrilaud, nurgapiirdelauad. Võib eeldada, et kunagi on olnud Paidele iseloomuliku laudkatusega, mis nüüdseks vahetatud profileeritud plekk-katuse vastu.		
- PAIKNEMINE KRUNDIL: Paikneb pikiküljega Tallinna tn. ääres (krundi serval) tihedalt tänavajoont järgides.	Säilitada hoone riskülikukujuline põhimahut ja paiknemine krundil.	
- SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi madal paekivist sokkel.	Sokli soojustamisel tuleks paekivi tema loomulikus laotises taastada seal kus vaja. Üldjoontes on lubatud soklit soojustamise ja maja sisekliima tõstmise eesmärgil katta teiste materjalidega.	Foto nr.1
- SEINAD: hoone üldmahtu katab sekundaarse väärtusega laudis.	Laudise vahetamisel asendada olemasolev sekundaarse väärtusega laudis originaalse Paide tüüpi profileeritud laudisega (vähemalt 20cm lai)	Foto nr. 2
- AKNAD (DETAILID): sekundaarsed	Säilitamist ei vääri, tulevikus tuleks pöörata koopiade valmistamisel rohkem tähelepanu autentsetele piirdeliistutüüpidele.	
- UKSED (DETAILID): sekundaarne välisuks		
- KATUS/KORSTNAD:	säilitada katuse üldmaht ning kuju.	
- ABIHOONED: abihoonetele ligipääs puudus		
- HALJASTUS: puudub		
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE DETAILIDE LOETELU: 1) hoone riskülikukujuline maht ja paiknemine krundil, 2) paekivist sokkel 3) põletatud		

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE

Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

ADDRESS: TALLINNA tn. 2

Ehitamise aeg:

telistest korstnapits	
SEISUKORD: kattematerjalide poolest sisuliselt uusehitis = seisukord väga hea	
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: miljööväärtuslik oma paiknemise ja riskülikukujulise mahu poolest	

Foto nr. 1



Foto nr. 2

