HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INEVENTARISEERIMINE PAIDE VANALINNAS (MUINSUSKAITSE ALA REG. NR. 27009)

AADRESS: Järva maakond

Paide linn

Rüütli 32

INVENTEERISID: Pille Viirsalu

Mirjam Averin

PAIDE 2007

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE

Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS: **RÜÜTLI 32**

Ehitamise aeg: **XIX saj. I pool**

Üldhinnang peahoone algse mahu säilimise kohta: Liitub vahetult Rüütli 34le. Hoone piklik üldmaht täielikult säilinud. Konstruktsioonilt ristpalkehitis.

Ehitusosa	Kirjeldus	Väärtushinnang, ettepanek	Foto
SOKKEL (paekivi, tellis, betoon)	*Paekivi*		
Paekivi (tahutud, murtud kivi, profileeritud)	*Murtud, tahutud, Paidele iseloomulik piklik-kitsas kivi*		
Krohvitud (sile-, määrde-, pritskrohv)	*Ümber sokli valatud tsemendikiht*	*Betoneerimise teel püütud lahendada sadevete kogunemise probleemi hoone aluspalkidesse. Lahendus oleks ka hoone tõstmine Rüütli tn. poolt või tänavasillutise lahtikaevamine ning drenaažsüsteemi abil juhtida sadeveed soklist eemale.*	1. 2. 3.
Vundamendi kattelaud (puit, plekk)	*Puudub*		
Muud	*Tänavapind tõusnud, sokkel jäänud tänavapinnast alla poole*		
VÄLISSEINAD (puit, paekivi, tellis)	*puidust*		
Laudis (horisontaalne, vertikaalne, profiillaud, kombineeritud, muud)	*Horisontaalne, sügava profiiliga (laius 16 cm.) Esineb erineva profiiliga laudist: laiem ja kitsam laud. Otsafassaadil sile lai laudis (laiusega 22 cm.)*	*Säilitada maksimaalselt olemasolevat laudist. Uue kattelaudise valimisel tuleb lähtuda olemasoleva laudise materjalist, laiusest, pikkusest, profileeringust. Eelistada esifassaadi profileeritud laudist. Uue laudise,soojustuse paigaldamisel tuleb jälgida lengide (aknad, uksed) asetsemist nii seina kui ka laudise suhtes (ei tohi tekkida nö. „aukus" efekti)*	4. 5.
Krohvitud (sile-, määrde-, pritskrohv)	-		
Nurgapiirdelauad (sile, profileeritud)	*Nurgatappide kattelauad*	*Säilitada kui konstruktsioone kaitsvad tarindid*	6.
Nurgarustika	-		
Ornamendid (materjal, paiknemine)	-		
Pilastrid (materjal, paiknemine)	-		
Rõdud (materjal, piirded, kujundusdetailid)	-		
Sepisdetailid (lipu-, valgusti hoidja, muud)	-		
Varikatused (materjal, kuju, detailid)	-		
Muud	-		

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE

Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS: **RÜÜTLI 32**

Ehitamise aeg: **XIX saj. I pool**

AKNAD			
Leng (asend seinas, vertikaalne-horisontaalne impost)	*Seinapindsed, otsafassaadi aknal vertikaalne impost*	*Säilitada lengi asend seina suhtes*	7.
Raamid (klaasijaotus: kuuene, kolmene, muud; raamide profileering)	*Kahepoolsed neljase jaotusega, tuulutusaevaga, raamid profileerimata* *Hoovipoolsel fassaadil, sissepääsu kõrval- piklikud kolmese jaotusega aknaraamid* *Pööninguaken kuuese ruudujaotusega*	*Säilitada kuuese ruudujaotusega pööninguaken*	7. 8.
Klaas (puhutud, tavaline, värviline, klaasikinnitus: kitt, puitliist)	*Tavaline klaas, puitliistu kinnitusega*		
Sulused (nurgikud, hinged, haagid, muud)	*Esifassaadi akendel neljast ühel säilinud algupärased nurgikud* *Pööninguaknal säilinud ehitusaegsed nurgikud*	*Säilitada, võtta eeskujuks.*	9. 8.
Akna piirded (puit, dolomiit, krohv, profileering)	*Paide tüüpi profiillaud, mis tipneb ülemistes nurkades nelinurkse lillemotiiviga*		10. 11. 12.

UKSED	*Sekundaarsed*		11.
Leng (lengi asend seinas)	*Sekundaarsed manused* *Mõlema ukse lengid seinapindsed*		
Uks (tahveluks, lauduks, valgmik)	*Esifassaadil ja tagafassaadil sekundaarsed- kahepoolsed kahe valgmikuga lauduksed*		
Sulused (hinged, käepidemed, muud)	-		
Piirded (puit, dolomiit, krohv, profileering)	*Nõrgalt profileeritud hilisemad piirded*		
Välistrepp (ehitusmaterjal: paekivi, puit, betoon; trepiastmete kuju)	*Mattunud kõnniteesse*		
Pööninguluuk			
KATUS			
Katuse tüüp (kõrge viil-, kelp-, poolkelpkatus, madal viilkatus, lamekatus, muu)	*Viilkatus*		
Kattematerjal (savikivi, betoonkivi, tsingitud valtsplekk, eterniit, muu)	*Eterniit*		
Korsten (paekivi, tellis, krohvitud)	*Hilisem*		
Karniis (avatud sarikate saelõige, kast, profiilliist, muud)	*Profileeritud laudadest tuulekast*		12.
Vintskapp (ehitusmaterjal, viil-, pultkatusega, ümar, kattematerjal)	-		
Vihmavee ärajuhtimise süsteem	*Amortiseerunud ja puudulik*		
Hoovimaja (ettepanek säilitamise kohta)	*Püstlaudisest puukuur*	*Säilitada*	
Piirded	*Traataed Vainu tänava poolsel küljel*		13.

Koostasid: Pille Viirsalu
Mirjam Averin

Paide 2007

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE

Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS: **RÜÜTLI 32**

Ehitamise aeg: **XIX saj. I pool**

Foto nr. 1

Foto nr. 2

Foto nr. 3

Foto nr. 4



Foto nr. 5

Foto nr. 6

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE

Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS: **RÜÜTLI 32**

Ehitamise aeg: **XIX saj. I pool**

Foto nr. 7

Foto nr. 8

Foto nr. 9

Foto nr. 10

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE

Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS: **RÜÜTLI 32**

Ehitamise aeg: **XIX saj. I pool**

Foto nr. 11

Foto nr. 12

Foto nr.13

Foto nr.14