

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE

Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

ADDRESS: PIKK TN 33

Ehitamise aeg: 1880

Üldhinnang peahoone algse mahu säilimise kohta: säilinud hoone algsed mahud ning paiknemine krundil. Juurdeehitused põhihoone juures puuduvad. Säilinud mitmed algsed detailid. Lisandunud uusi, mis valmistatud hoone ehitusaegset stiili arvestades. 1 korruseline, kelder, viilkatus, ristkülikukujuline põhiplaan, pikiküljega tänava poole. Hoone paremapoolse osa nurgad pole täisnurgad.

Ehitusosa	Kirjeldus	Väärtushinnang, ettepanek	Foto
SOKKEL (paekivi, tellis, betoon)	paekivi		Kaas 6
Paekivi (tahatud, murtud kivi, profileeritud)	Tahatud kivi	Vasakul küljel pinnas tõusnud sokli veelauani. tuua pisut rohkem pinnasest välja.	6
Krohvitud (sile-, määride-, pritskrohvi)	määrdekrohv	Tugevalt amortiseerunud. Enamik irdunud. Vajab uuesti krohvimist.	Kaas
Vundamendi kattelaud (puit, plekk)	Puidust kattelaud.		1,3
Muud			
VÄLISSEINAD (puit, paekivi, tellis)	palkhoone		kaas
Laudis (horisontaalne, vertikaalne, profiillaud, kombineeritud, muud)	Profileeritud rõhtlaudis – algne. Sokli kohal külgedel ja taga algne profileeritud püstlaudisest vahevöö. Selle kohal olev karniis samuti profileeritud. Esiküljel vahevöö - uus.	Säilitada kogu laudis.	kaas 3,4
Krohvitud (sile-, määride-, pritskrohvi)	-		
Nurgapiirdelaud (sile, profileeritud)	Sile nurgapiirdelaud – algne		9
Nurgarustika	-		
Ornamendid (materjal, paiknemine)	-		
Pilastrid (materjal, paiknemine)	-		
Rõdud (materjal, piirded, kujundusdetailid)	-		
Sepisdetailid (lipu-, valgusti hoidja, muud)	-		
Varikatused (materjal, kuju, detailid)	Tagaküljel pultkatusega lahtine veranda - uus		10
Muud			
AKNAD	Kõik aknad uued. Akende ees kahepoolsed luugid		Kaas
Leng (asend seinas, vertikaalne-horisontaalne impost)	seinapindne		1
Raamid (klaasijaotus: kuune, kolmene, muud; raamide profileering)	Kahepoolsed, kaheosalise framuugiga.	Aknad sobiliku ruudujaotusega.	1
Klaas (puhutud, tavaline, värviline, klaasikinnitus: kitt, puitliist)	Tavaline klaas, kinnitatud puitliistuga		2
Sulused (nurgikud, hinged, haagid, muud)	Sibulhinged - uued Dekoreeritud luukide hinged - uued	Sobilikult valitud hinged (nii akendele kui luukidele)	2
Akna piirded (puit, dolomiit, krohv, profileering)	Paide tüüpi piirdelaud + nurgakvaader	säilitada	1

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE

Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

ADDRESS: PIKK TN 33

Ehitamise aeg: 1880

UKSED			
Leng (lengi asend seinas)	seinapindne		
Uks (tahveluks, lauduks, valgmik)	Kahepoolne, kaheosalise framuugiga, profileeritud tuuleliistuga klassitsistlik tahveluks. Säilinud lukusüsteem, postiluuk. Tuuleliistul baas ja kapiteel. Niisamuti framuugi kesksel prossil Tagaküljel hilisem püstlaudisvoodri ja keskse valgмикuga uks	Säilitada.	
Sulused (hinged, käepidemed, muud)	sibulhinged	säilitada	
Piirded (puit, dolomiit, krohv, profileering)	Paide tüüpi piirdelaud + nurgakvaader	säilitada	
Välitrepp (ehitusmaterjal: paekivi, puit, betoon; trepiastmete kuju)	Esiküljel puudub.		
Pööninguluuk			
KATUS			
Katuse tüüp (kõrge viil-, kelp-, poolkelpkatus, madal viilkatus, lamekatus, muu)	viilkatus	Säilitada maht ja kuju	
Kattematerjal (savikivi, betoonkivi, tsingitud valtsplekk, eterniit, muu)	profiilplekk	Eelistada S-kivi või valtsplekki.	
Korsten (paekivi, tellis, krohvitud)	Kolm krohvimata silikaattellis korstent - uued		
Karniis (avatud sarikate saelõige, kast, profiillist, muud)	Avatud saelõikelised sarikaotsad ja ematalad.		
Vintskapp (ehitusmaterjal, viil-, pultkatusega, ümar, kattematerjal)	-		
Vihmavee ärajuhtimise süsteem	plekist		
Hoovimaja (ettepanek säilitamise kohta)			
Piirded	Metallvahepostidel võrkaed.		

Koostasid: Pille Viirsalu
Mirjam Averin

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE

Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

ADDRESS: **PIKK TN 33**

Ehitamise aeg: 1880

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE

Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

ADDRESS: **PIKK TN 33**

Ehitamise aeg: 1880

Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10